

Résistances de Mesure

Mesures d'intensité DC



Les résistances de mesure envoient un signal DC précis en millivolts pour piloter les ampèremètres à bobine mobile, ou les unités de protection et de contrôle contre la surcharge, pour une plage d'ampérage plus élevée.

Caractéristiques des résistances de mesure

- ▶ Dimensions selon DIN 43703
- ▶ Classe 0.5
- ▶ Programme complet
- ▶ Versions standard en stock

